

## 美郷町内通学路の対策箇所一覧表

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道大曲・田沢湖線 (町管理敷地の樹木)	美郷町浪花地内	横断歩道標識が木で見えない。	木の枝落とし	町
2	町道下畑屋・外川原線	美郷町畑屋地内	交差点近くの水路に落ちそうになる。	転落防止柵の設置	町
3	町道中央通り線	美郷町六郷地内	通学時の信号待ちの時に車道側に児童が寄ってくるので危険。	区画線等設置 ポストコーンの設置	町
4	町道中央通り線	美郷町六郷地内	通学時の信号待ちスペースが狭く危険。	区画線等設置	町
5	町道中野寺田・白山線	美郷町飯詰地内	通学時の信号待ちの時に車道側に児童が寄ってくるので危険。 通行車両のスピードも速い。	区画線等設置	町
6	町道都野・東君堂線	美郷町飯詰地内	通学時の信号待ちの時に車道側に児童が寄ってくるので危険。 通行車両のスピードも速い。	区画線等設置	町
7	県道熊堂六郷線	美郷町金沢西根地内	スクールバスの停留所になっているが、通行車両のスピードも速い。	区画線等設置	県
8	県道熊堂六郷線	美郷町金沢西根地内	スクールバスの停留所になっているが、通行車両のスピードも速い。	区画線等設置	県

【対策検討メンバー】秋田県仙北地域振興局建設部、秋田県教育委員会、大仙警察署、学校、町建設課、町教育委員会