

H30通学路合同点検 対策箇所図



【⑤六郷小】
大町交差点 十字路
●対策:退避スペースの確保

対策結果:外側線

【①千畑小】
県道大曲田沢湖線・町管理河川法面
●対策:横断に支障となる樹木撤去

対策結果:支障木撤去

【④六郷小】
米町 十字路
●対策:退避スペースの確保

対策結果:外側線・ドットライン

【②千畑小】
塚トイレパーク付近 T字路
●対策:転落防止のための安全柵設置

対策結果:ガードパイプ設置

【⑦仙南小】
県道と町道の十字路
●対策:路面標示

対策結果 外側線ほか

【③六郷小】
ど真ん中駐車場 十字路
●対策:退避スペースの確保

対策結果:ポストコーン設置

【⑧仙南小】
石町会館付近
●対策:路面標示

対策結果 外側線ほか

【⑥仙南小】
すこやか園前 交差点
●対策:ドライバーに知らせる
路面標示及び看板の設置

対策結果 外側線・ドットライン
足あとマーク

凡	例



